


ARGAZKIAK/FOTOS

UDALAITZ MENDIGUNE, SEKTORE HIDROGEOLOGIKOEN ARABERA SAILKATUA

MACIZO DE UDALAITZ CLASIFICADO POR SECTORES HIDROGEOLOGICOS



OBREN ERAGINA KOBATE SEKTOREAN (LEZETXIKI SEKTORE HORRETAKOA DA)

AFFECCION DE LAS OBRAS EN EL SECTOR KOBATE (AL CUAL PERTENECE LEZETXIKI)



OBREN ERAGINA BOSTITURRIETA SEKTOREAN

AFECCION DE LAS OBRAS EN EL SECTOR BOSTITURRIETA

“La interceptación por el túnel de los conductos de alimentación del manantial de Bostiturrieta produjo una afección al mismo, tal como se había previsto: el manantial prácticamente se secó, inhabilitándose su utilización como abastecimiento parcial del municipio de Arrasate-Mondragón”.

